

STATUS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
DESEMBER 2019

| No | No | Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas (Ha) | Tingkat Jaringan | | | Kondisi Saluran | | | Bangunan | | | Kondisi | | | Panjang Saluran (m) | Ket |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|---------------------|-----|
| | | | | | | Teknis | Semi Teknis | Sederhana | Baik (%) | Sedang (%) | Rusak (%) | Bendungan | Bronjong | Mata Air | Baik (%) | Sedang (%) | Rusak (%) | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 247 | 4 | Arenan | Kaligondang | Arenan | 20 | | | 20 | 60 | 20 | 20 | 1 | - | - | | 1 | | 500 | |
| 248 | 17 | Beji | Kaligondang | Selakambang | 32 | | | 32 | 50 | 20 | 30 | 1 | - | - | | 1 | | 2.406 | |
| 249 | 86 | Lebak II | Kaligondang | Kaligondang | 113 | | 113 | | 55 | 20 | 25 | 1 | - | - | 1 | | | 1.588 | |
| 250 | 106 | Pagerandong | Kaligondang | Pagerandong | 65 | | | 65 | 70 | 20 | 10 | 1 | - | - | 1 | | | 762 | |
| 251 | 114 | Peninis | Kaligondang | Tetel | 43 | | 43 | | 35 | 20 | 45 | 1 | - | - | | | 1 | 5.011 | |
| 252 | 122 | Protok | Kaligondang | Selakambang | 50 | | 50 | | 65 | 20 | 15 | 1 | - | - | | 1 | | 2.253 | |
| 253 | 150 | Slinga | Kaligondang | Slinga | 430 | 430 | | | 50 | 25 | 25 | 1 | - | - | 1 | | | 4.506 | |
| 254 | 223 | Margoluhur | Kaligondang | Pagerandong | 58 | | 58 | | 40 | 20 | 40 | 1 | - | - | 1 | | | 600 | |
| | | Jumlah | | | 811 | 430 | 264 | 117 | | | | 8 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | | |